

**MARTELLLO PERFORATORE**

Rif.: 566-TO-880-1-VMB-01

<b>Marca:</b>	TOYO
<b>Modello:</b>	TY16 SINKER
<b>Potenza:</b>	
<b>Anno produzione:</b>	
<b>Disp. Antivibranti:</b>	
<b>Dati fabbricante:</b>	
<b>Accessorio:</b>	punta (800x37 mm)
<b>Attività:</b>	perforazione
<b>Materiale:</b>	roccia
<b>Annotazioni:</b>	
<b>Data rilievo:</b>	14.04.2008
<b>A<sub>hv</sub> m/s<sup>2</sup>:</b>	46,07

**VIBRAZIONI MANO/BRACCIO**

Posizione misure: Sinistra					Posizione misure: Destra				
N.	A <sub>hw<sub>x</sub></sub> (m/s <sup>2</sup> )	A <sub>hw<sub>y</sub></sub> (m/s <sup>2</sup> )	A <sub>hw<sub>z</sub></sub> (m/s <sup>2</sup> )	Vettore	N.	A <sub>hw<sub>x</sub></sub> (m/s <sup>2</sup> )	A <sub>hw<sub>y</sub></sub> (m/s <sup>2</sup> )	A <sub>hw<sub>z</sub></sub> (m/s <sup>2</sup> )	Vettore + incert.
					1	38,73	11,80	14,59	
					2	41,02	8,38	11,70	
					3	39,36	15,36	8,34	
<b>Media</b>					<b>Media</b>	39,70	11,85	11,54	
<b>Incert.</b>					<b>Incert.</b>	1,19	3,49	3,13	46,07

**STRUMENTAZIONE**

Strumento / Marca	Modello	Matricola	Data Taratura
Analizzatore Svantek	SVAN-948	9825	25/06/2007
Acc. Triassiale (MB) Dytran	3023M2	1634	25/06/2007
Calibratore (VIB) PCB	394C06	4114	19/04/2007