

**AUTOVETTURA**

Rif.: 1366-TO-2198-2-VCI-01

<b>Marca:</b>	PEUGEOT
<b>Modello:</b>	3008 TDI
<b>Potenza:</b>	82,00 KW
<b>Anno produzione:</b>	2010
<b>Dati fabbricante:</b>	

<b>Accessorio:</b>	
<b>Attività:</b>	percorso su strada
<b>Materiale:</b>	asfalto
<b>Stile guida:</b>	Prudente
<b>Tipo terreno:</b>	Asfalto
<b>Condizioni:</b>	Presenza ostacoli
<b>Annotazioni:</b>	

**Data rilievo:** 16.06.2014

 **$A_{W(MAX)}$  m/s<sup>2</sup>:** 0,43

**VIBRAZIONI CORPO INTERO**
**Posizione misure:** Sedile

N.	$a_{hwx}$ (m/s <sup>2</sup> )	$a_{hwy}$ (m/s <sup>2</sup> )	$a_{hwz}$ (m/s <sup>2</sup> )
1	0,16	0,27	0,40
2	0,12	0,23	0,35
3	0,17	0,24	0,43
<b>Media</b>	0,21	0,35	0,39
<b>Incert.</b>	0,25	0,38	0,43

**STRUMENTAZIONE**

Strumento / Marca	Modello	Matricola	Data Taratura
Analizzatore Svantek	SVAN-948	9825	23/07/2012
Acc. Monoassiale (CI) Dytran	SV3185D	2608	24/07/2012
Acc. Triassiale (CI) Dytran	3143M1	1318	23/07/2012
Calibratore (VIB) PCB	394C06	4114	23/07/2012