

**AUTOVETTURA FURGONATA**

Rif.: 128-TO-1011-2-VCI-01

**Marca:** CITROEN

**Modello:** BERLINGO

**Potenza:** 45,80 KW

**Anno produzione:** 2008

**Dati fabbricante:**
**Accessorio:**
**Attività:** percorso su strada

**Materiale:** asfalto

**Stile guida:** Prudente

**Tipo terreno:** Asfalto

**Condizioni:** Presenza ostacoli

**Annotazioni:**

**Data rilievo:** 18.11.2008

 **$A_{W(MAX)}$  m/s<sup>2</sup>:** 0,43

**VIBRAZIONI CORPO INTERO**
**Posizione misure:**

N.	$a_{hwx}$ (m/s <sup>2</sup> )	$a_{hwy}$ (m/s <sup>2</sup> )	$a_{hwz}$ (m/s <sup>2</sup> )
1	0,13	0,13	0,30
2	0,12	0,15	0,29
3	0,17	0,19	0,45
Media	0,19	0,22	0,35
Incert.	0,23	0,26	0,43

**STRUMENTAZIONE**

Strumento / Marca	Modello	Matricola	Data Taratura
Analizzatore Svantek	SVAN-948	9825	16/07/2008
Acc. Monoassiale (CI) Dytran	SV3185D	2608	16/07/2008
Acc. Triassiale (CI) Dytran	3143M1	1318	16/07/2008
Calibratore (VIB) PCB	394C06	4114	16/07/2008